

El 35% de los equipamientos presenta condiciones críticas de accesibilidad con IA>2. Un 55% presenta valores mayores de 1.5.

Llama la atención la accesibilidad de las estaciones de Ariz, Usansolo y Mundaka, que se encuentran entre las de mayor demanda.

En el 73% de las estaciones se presentan condicionantes al desplazamiento desde la calle al andén.

El 75% de las estaciones presenta notables carencias de accesibilidad comunicacional, tanto en el entorno como en el interior del equipamiento.

En el 58% de las estaciones de doble andén, el paso entre andenes se realiza a través de las vías.

ETS-EuskoTren  
Bizkaia - Urdaibai

|             | ACCESIBILIDAD FÍSICA |              |          | ACCESIBILIDAD COMUNICACIONAL |              |          |
|-------------|----------------------|--------------|----------|------------------------------|--------------|----------|
|             | Exterior             | Equipamiento | Vehículo | Exterior                     | Equipamiento | Vehículo |
| Accesible   |                      |              | ■        |                              |              |          |
| Funcional   |                      | ■            | ■        |                              |              | ■        |
| Inaccesible | ■                    | ■            |          | ■                            | ■            |          |