

**ETS-EuskoTren  
Bizkaia - Txorierri**

	ACCESIBILIDAD FÍSICA			ACCESIBILIDAD COMUNICACIONAL		
	Exterior	Equipamiento	Vehículo	Exterior	Equipamiento	Vehículo
Accesible			█			
Funcional		█				█
Inaccesible	█	█		█	█	

El 60% de los equipamientos presenta condiciones críticas de accesibilidad con IA>1.5.

Solo en la estación del casco viejo se garantiza el tránsito peatonal accesible desde la calle al andén.

El 80% de las estaciones presenta notables carencias de accesibilidad comunicacional, tanto en el entorno como en el equipamiento.